

固件变更内容功能说明

Dyno 1200C 版本V1.02.82

版本号	变更内容	固件版本	日期
V1.0	1. 优化硬件底层通讯。 2. 修正 BUG。	Dyno_1200C_FW_V1.02.82	2021-12-15

更新内容介绍：

● Dyno_1200C_FW_V1.02.82

1. 优化底层硬件通讯速率，提高可靠性。
2. 修改特效-火焰低于 2700K 时输出错误色温的 BUG。